

Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.
Gestión Documental y Correspondencia

No. Radicación: SAL-05973-2016

No. Folios: 1

Fecha: 2016-07-25 02:36:08 PM

163484

163484

163484

SAL-05973-2016

Bogotá, 25 de Julio de 2016

Señora

Maribel Montealegre

Asesor Comercial

EXPERT INGENIERIA & INSTRUMENTOS S.A.S

maribel.montealegre@expertgrupo.com

Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTAS A LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 021-2016

Respetada Señora Maribel

En respuesta a su correo electrónico del día martes, 19 de julio de 2016 – 11:54 a.m. el Instituto Nacional de Cancerología ESE, le manifiesta que:

PREGUNTA:

ITEM 8, numeral 1.10 Material externo en acero frío con recubrimiento epóxico


..."La cabina está construida en acero inoxidable 304 el cual está hecho con aleación de 18% de cromo y 8% de Níquel que permite que el acero se oxide en óxido de hierro y por tanto no se corroe.

Por el contrario, el acero frío al no tener este tipo de aleaciones se oxidará y se podrá corroer. Nosotros estamos entregando una cabina de mejor calidad y se puede garantizar.?

RESPUESTA:

No se modifica la evaluación técnica de su compañía y se ratifica la misma, en razón a que el material externo solicitado en el Anexo Técnico 3.8 - Item 8, numeral 1.10 es explícito "acero frío" y para evitar la oxidación de este material fue requerido el mismo con "recubrimiento epóxico."

Cordialmente,


JUAN JOSE PEREZ ACEVEDO

Subdirector Administrativo con funciones de Director General

Revisó: Yolina Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Compras 

Rubia Elicely Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual 

CWC/SGGAF/JJPA/GC/REOB/YACA/Clara