



189562 Instituto Nacional de Cancerología E.S.E
Gestión Documental y Correspondencia
No. Radicación: SAL-09893-2016
No. Folios: 1
Fecha: 2016-12-02 03:11:49 PM
Bogotá, 
189562

Señor
IVAN RICARDO MARTIN MUÑOZ
Especialista de Producto
MEDIBROKERS
Tel: 7.431333 E-Mail: ivan.martin@medibrokers.com.co; elias.arevalo@medibrokers.com.co
Bogotá D.C.

Asunto: RESPUESTAS A LA INVITACIÓN A COTIZAR No. 263-2016

Respetado Señor Martín:

En respuesta a su correo electrónico del día 01 de diciembre de 2016 a las 04:22 p.m. el Instituto Nacional de Cancerología ESE, le manifiesta que:

PRIMERA PREGUNTA:

- 1.9 Alarma visual puerta entreabierta
1.10 Interrupción de calentamiento en caso de apertura de puerta o puerta entreabierta

..."Consideramos que estas características son excluyentes ya que solo un fabricante cumple con ellas y se están dejando fuera del espectro otro tipo de sistemas que garantizarían la seguridad de la unidad y evitarían el desperdicio de energía y reducen el riesgo de que la puerta quede abierta, como lo son las cerraduras magnéticas y el vaivén por gravedad (retro-inclinación).?

RESPUESTA:

Se mantiene el criterio con las características solicitadas, dado que estas hacen referencia a condiciones de seguridad para el operario, que evitarían posibles accidentes al usar el equipo.

SEGUNDA PREGUNTA:

..."Sin embargo si se debería tener en cuenta parámetros como por ejemplo que rango de exactitud o margen de error definido para los controles de temperatura y la certificación de que en la fabricación de los productos no se ha empleado Mercurio en virtud de la política de compras libres de mercurio y de la resolución 159 de 2015 de la secretaria de salud de Bogotá.?

RESPUESTA:

Respecto a su solicitud se encuentra implícito dentro de nuestras políticas la no compra de equipos que contengan mercurio, en cumplimiento de la resolución referida por usted; por lo cual no se considera necesario incluirlo dentro de las especificaciones técnicas del equipo.

TERCERA PREGUNTA:


..."Por lo tanto solicitamos que se incluya como parte de la especificación técnica?:

- Resolución del sensor de temperatura ≤ 0.1 mm Hg
- Certificación del fabricante o distribuidor en la cual manifieste que la unidad no contiene o no fue empleado mercurio durante su fabricación.
- Debe contar con sistema de cierre seguro que evite que la puerta quede entreabierta

RESPUESTA:

Con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes, no se incluirán las características mencionadas.

Cordialmente,


LIA MARGARITA ALVAREZ PUENTE
Subdirectora General de la Gestión Administrativa y Financiera (E.)

Revisó: Yolima Angélica Cuellar Angulo - Coordinadora Grupo Compras /a
Rubia Elicelly Cardenas Bayona - Coordinadora Grupo Área de Gestión Contractual
SGGAF/LMAP/GAGC/RECB/YACA/Clara.

P 2 / 2