

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE
RE-EVALUACION TÉCNICA
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 420 de 2018

MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE LOS BIENES INMUEBLES, BIENES MUEBLES Y EQUIPOS, SUMINISTRO EXCEPCIONAL DE ELEMENTOS URGENTES. Y LA GESTIÓN

REQUISITOS HABILITANTES NO. 2

REQUISITO HABILITANTE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Experiencia en mantenimiento hospitalario o industrial (anexar 2 certificaciones). Debe anexar las certificaciones más recientes de contratos con IPS o instituciones públicas o privadas para el mantenimiento integral preventivo y correctivo de infraestructura, bienes muebles e inmuebles.	XX		FOLIOS 107-111
2. Capacidad técnica. EL PROPONENTE deberá entregar una descripción de su empresa y organigrama en donde esté claramente indicado el recurso humano con el que cuenta para respaldar técnicamente al Instituto, los equipos, herramientas e insumos disponibles para garantizar el servicio y la programación de trabajo presencial para turnos 7 días por 24 horas.	XX		SUBSANA CON 28 FOLIOS EN DONDE SE ENCUENTRA LA DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y ORGANIGRAMA.
3. Compromiso de cumplimiento de condiciones técnicas del contrato.	XX		FOLIOS 115-116-117
4. Certificado de alturas de los perfiles propuestos.	XX		AL REVISAR TODAS LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL OFERTADO TIENEN EL CERTIFICADO DE ALTURAS AVANZADO. FOLIOS 145-379
5. Certificación de cumplimiento de equipos, herramientas e insumos consumibles requeridos para la operación.	XX		FOLIO 116
6. Anexo de perfiles con los soportes debidos, certificaciones, y hojas de vida de acuerdo con el requerimiento. Estos mismos perfiles son los que deben iniciar y continuar la prestación del servicio, caso de ser adjudicados.	XX		AL REVISAR PORMENORIZADAMENTE LOS FOLIOS 145 AL 379. REVISAR CUADRO PARTE POSTERIOR
7. Certificación firmada por el representante legal en la cual se compromete a cumplir todas las condiciones establecidas en los presentes términos.	XX		FOLIO 117

CUADRO PERFILES

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. PERFIL DE COORDINADOR TÉCNICO. Debe tener título profesional en Ingeniería civil, o Ingeniería mecánica o arquitectura, con experiencia mínima de <u>dos (2) años en la coordinación técnica de contratos de mantenimiento preventivo y correctivo</u> acorde al objeto contractual en instalaciones hospitalarias, además debe contar con el respectivo curso de trabajo en alturas vigente. Estos requisitos mínimos no otorgan puntaje, de no cumplirse la oferta será rechazada.	XX		FOLIOS VALIDOS 151-156-161-162-163-164-170. CUMPLE REQUISITOS MINIMOS HOJA DE VIDA DEL ING. MAURICIO PELAEZ MORENO
2. PERFIL DE GESTOR ADMINISTRATIVO Y DE CALIDAD. Profesional en administración de empresas o ingeniería industrial o administración hospitalaria o en ingeniería de procesos, con experiencia mínima de dos (2) años en: en el área administrativa o en áreas de calidad. Experiencia en manejo de indicadores, bases de datos, conocimiento y manejo de herramientas ofimáticas (Excel, Word, Power Point, etc.), gestión del servicio, sistemas de calidad en salud (habilitación, ISO, acreditación).	XX		FOLIOS VALIDOS 172 AL 181. CUMPLE REQUISITOS MINIMOS LA HOJA DE VIDA DEL ING. JOHN JAIRO VILLANUEVA VELASQUEZ
3. PERFILES DE TECNICO ELECTRICISTA (3 Perfiles). Los tres perfiles deben tener Certificado de Técnico Electricista Industrial, con curso avanzado de trabajo en alturas vigente y experiencia mínima de dos (2) años relacionada con mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones de media y baja tensión, transferencias, tableros de distribución y subestaciones eléctricas.		XX	1. CUMPLE REQUISITOS MINIMOS HOJA DE VIDA DEL SEÑOR WILLIAM ALEJANDRO PAEZ LOPEZ. FOLIOS 183-190. 2. NO CUMPLE REQUISITOS MINIMOS LA HOJA DE VIDA DEL SEÑOR ORLANDO ANTONIO DUARTE, LAS CERTIFICACIONES LABORALES LES HACE FALTA EL LAPSO DE TIEMPO LABORADO. 3. NO CUMPLE REQUISITOS MINIMOS LA HOJA DE VIDA DEL SEÑOR MARCO ANTONIO RANGEL, NO CERTIFICA EXPERIENCIA
4. PERFILES DE OFICIAL DE OBRA (Tres Perfiles). Los tres (3) perfiles deben tener Certificado de Técnico en Construcción, con curso avanzado de trabajo en alturas vigente y experiencia mínima de dos (2) años relacionada con obras de construcción y mantenimiento preventivo y correctivo.		XX	1. NO CUMPLE REQUISITOS MINIMOS LA HOJA DE VIDA DEL SEÑOR ORLANDO ESTUPIÑAN GONZALEZ. FOLIOS 221-229. FALTA LAPSO DE TIEMPO EN CERTIFICACIONES 2. CUMPLE REQUISITOS MINIMOS LA HOJA DE VIDA DE EDWIN OSWALDO DIAZ GARZON. FOLIOS 230-235 3. NO CUMPLE REQUISITOS MINIMOS LA HOJA DE VIDA DEL SEÑOR DARIO ALONSO MORANTES CHOCONTA FOLIOS 236-255. FALTAN CERTIFICACIONES LAPSO DE TIEMPO
5. PERFIL DE AYUDANTE DE OBRA (2 Perfiles). Los dos (2) perfiles deben ser bachilleres, con curso avanzado de trabajo en alturas vigente y experiencia mínima de dos (2) años de experiencia mínima relacionada con el mantenimiento de muebles y enseres, ayudantía en obras de construcción o servicios varios en mantenimiento preventivo y correctivo	XX		1. CUMPLE REQUISITOS MINIMOS LA HOJA DE VIDA DEL SEÑOR JOSE CAMILO CUBILLOS PAEZ. FOLIOS 257-268 2. CUMPLE REQUISITOS MINIMOS LA HOJA DE VIDA DE WILLIAM SANTIAGO PARRA SANTOS. FOLIOS 270-279
6. PERFILES DE TÉCNICO EN REDES HIDRÁULICAS (3 Perfiles). Los tres (3) perfiles deben tener Certificado de Técnico en Redes Hidráulicas, con curso avanzado de trabajo en alturas vigente y experiencia mínima de dos (2) años relacionada con mantenimiento preventivo y correctivo de redes hidráulicas.		XXX	1. CUMPLE REQUISITOS MINIMOS LA HOJA DE VIDA DEL SEÑOR JOSE OSWALDO PEREZ CRUZ, FOLIOS 281-292 2. CUMPLE REQUISITOS MINIMOS LA HOJA DE VIDA DEL SEÑOR GUSTAVO DIAZ CASTAÑEDA. FOLIOS 293-302 3. NO CUMPLE REQUISITOS MINIMOS LA HOJA DE VIDA DEL SEÑOR CARLOS HERNAN RENDON GUTIERREZ, FOLIOS 303-318. NO ADJUNTA CERTIFICACIONES DE LAPSO DE TIEMPO
7. PERFIL DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO (2 Perfiles). Los dos (2) perfiles deben ser bachilleres, con curso avanzado de trabajo en alturas vigente y experiencia mínima de dos (2) años en actividades de carpintería, pintura, oficios varios relacionados con el mantenimiento preventivo y correctivo. Estos requisitos mínimos no otorgan puntaje, de no cumplirse en los dos (2) perfiles, la oferta será rechazada.		XX	1. NO CUMPLE REQUISITOS MINIMOS LA HOJA DE VIDA DEL SEÑOR SERGIO SEBASTIAN PEÑARANDA RUIZ. FOLIOS 320-338. FALTAN CERTIFICACIONES LAPSO DE TIEMPO 2. CUMPLE REQUISITOS MINIMOS LA HOJA DE VIDA DEL SEÑOR JAVIER ALONSO ACEVEDO PRIETO, FOLIOS 339-349
8. PERFIL DE CALDERISTA (1 Perfil). (RELEVOS DE CALDERISTAS OFICIALES). El perfil de Calderista debe ser Bachiller o Electricista con experiencia mínima de un (1) año en el manejo de calderas industriales de más de 200 BHP, con curso avanzado de trabajo en alturas vigente y experiencia relacionada con mantenimiento preventivo y correctivo.	XX		1. CUMPLE REQUISITOS MINIMOS LA HOJA DE VIDA DEL SEÑOR ANDRES FELIPE VARGAS ARTEAGA. FOLIOS 351-362
9. TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (Un Perfil). El perfil de Técnico en seguridad y salud en el Trabajo, debe tener Certificado de Técnico Profesional en Seguridad y salud en el Trabajo. Debe estar registrado y autorizado por la autoridad competente para desarrollar esta labor y debe contar con dos (2) años de experiencia como	XX		1. CUMPLE REQUISITOS MINIMOS LA HOJA DE VIDA DEL SEÑOR JUAN CARLOS BENITEZ TORRES. FOLIOS 363-379
10. El Instituto otorgará hasta cincuenta (50) puntos adicionales al oferente que oferte perfiles adicionales, de la siguiente manera:		XX	NO ADJUNTA

UNA VEZ RE-EVALUADOS Y REVISADOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. LA PROPUESTA DE LA EMPRESA DP INGENIERIA SAS. NO SE HABILITA. POR FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LOS PERFILES SOLICITADOS

NOTA 1. En el evento que falte alguno de estos requisitos, la propuesta será inhabilitada y no será objeto de evaluación técnica y económica.

NOTA 2.

NOTA 3. LA SUBSANACION DE LOS PERFILES, NO TENDRAN PUNTAJE EN LA EVALUACION TÉCNICA DE LA OFERTA

Bogotá, 3 de julio de 2018

JANNETH HASBELDY SALAZAR ARRIETA
Coordinador Grupo de Gestión de la Infraestructura (E)

Recibido:
M. J. J. J.